

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕОДОЛИТ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Теодолит- Точный измерительный прибор. Необходимыми условиями при изучении прибора и выполнении работ с ним являются: строгое соблюдение трудовой дисциплины и правил техники безопасности. **ВНИМАНИЕ!** Храните прибор только в специальном боксе



Никогда не смотрите в зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз. Не направляйте лазер на глаза, на зеркальные отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна.




Батарейку не нагревать, не заряжать если она сырая, не заряжать в пыльных или влажных местах, под прямыми солнечными лучами. Не разбирайте батарейку!



Использовать прибор только по назначению, не садиться на него. При перемещении держать только за ручку и в исправном футляре.



Перед работой за электронным теодолитом надевайте защитные очки.



Используйте только оригинальное зарядное устройство.




К работе за прибором допускаются только лица достигшие 18 лет, которые имеют квалификацию.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ МОНТАЖ, НАЛАДКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ!



РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕОДОЛИТОМ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



ВСЕГДА ХРАНИТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШТАТИВА, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ В РАСЧЕТАХ И НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕОДОЛИТА!