Задание для самостоятельной работы: «Метод Парето»

І.Цель занятия: Дать возможность обучающимся публично продемонстрировать свои компетенции в понимании ситуационного подхода и знании приемов декомпозиции проблемы.

Приобретение компетенции ОПК-6: Владение методами принятия решений в управлении производственной деятельностью организации.

ІІ.Исходная ситуация

Характеристика организации: Профиль работы предприятия — строительство жилья. Конъюнктура рынка складывается для него вполне благоприятно. Показатели производственной деятельности выполняются. Руководители подразделений — опытные сотрудники, проработавшие на предприятии долгое время, имеют хорошую профессиональную репутацию, пользуются доверием и авторитетом. По мнению руководителей, зарплата соответствует среднерыночному уровню.

Общая ситуация: В результате анализа, проведенного кадровой службой предприятия, была выявлена неблагоприятная тенденция — рост текучести персонала в отдельных производственных подразделениях. Причем основную часть увольняемых составляют рабочие. Анализ причин их ухода выявил разницу в оценке условий труда, как руководителями отделов, так и самими сотрудниками.

В качестве причин ухода рабочие отмечали тяжелые условия труда, многосменный график, низкую оплату, неравномерность загрузки производственных мощностей и т. п., в редких случаях — конфликтные ситуации в коллективе.


Вместе с этим, руководители подразделений отмечали серьезные проблемы с трудовой дисциплиной, факты воровства, невыходов на работу без уважительных причин и т. п.

Часть 1.Задание:

- 1. Изучите сложившуюся ситуацию.
- 2. Сформулируйте проблему
- 3. Постройте дерево проблем.

Часть 2.Задание:


- 1. Ознакомьтесь с сущностью и методикой выявления наиболее важных причин, влияющих на создавшуюся проблемную ситуацию.
 - 2. Изучите по прилагаемой презентации сущность метода Парето.
- 3. Постройте график ПАРЕТО, придумав условные 50 случаев отказа основных рабочих от работы на стройке. Образец графика на рисунке 1.
- 4. Сформулируйте ваши предложения (управленческие решения) для устранения наиболее актуальных причин текучести кадров.
- 5. Оформите выводы по первой и второй части практического задания.



Отчет по первой и второй части, проверяемый руководителем..:

- 1. графическая модель дерева проблем;
- 2. предложения по снижению текучести кадров.

Закон Парето



ПАРЕТО, ВИЛЬФРЕДО (Pareto, Vilfredo) (1848-1923), итальянский экономист и социолог, представитель математической школы в экономике.

Закон Парето

 В наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».







Диаграмма Парето.

(Рассмотрим пример тестовых испытаний

Sc / TT		To
№ п/п	Наименование узла	Количество отказов
1	Цепи управления	74
2	Контакторы силовой цепи	55
3	Переключатели	37
4	Электропечи	23
5	Аппараты защиты	15
6	Высоковольтные кабели	11
7	Аккумуляторные батареи	8
8	Токоприемники	6
9	Разъёмы СМЕТ	4
10	Полупроводниковые приборы	3
11	Шины	3
12	Изоляторы	2
Всего		241



Чем полезен график?

Расположение данных на графике Парето помогает выделить "жизненно важное меньшинство" по сравнению с "незначительным большинством". Выбор категорий, помещение данных в таблицу и построение графика Парето помогает выбрать компонент проблем, решение которых наиболее важно.

Важнейшие следствия закона Парето.

- Значимых факторов немного, а факторов тривиальных множество— лишь единичные действия приводят к важным результатам.
- Большая часть усилий не даёт желаемых результатов.
- Большинство удачных событий обусловлено действием небольшого числа высокопроизводительных сил; большинство неприятностей связано с действием небольшого числа высоко деструктивных сил.

